

Sopralluogo del 11 dicembre 2014 per constatare i danni dell'alluvione

Trascrizione delle note registrate con relative foto



Partenza dall'Ostaia di Storti a Scaruglia

1. Il tratto da Scaruglia, Cogozzale, Pian dei Cunei fino all'area di sosta di Calvari, tutto su strada asfaltata, è percorribile e pulito.
2. Il cartello indicatore posto nell'area di sosta di Calvari è stato asportato dall'acqua e si trova lì appoggiato e integro; l'area va ripulita.



3. Il primo tratto dopo l'area di sosta, in cemento con ringhiera lato torrente, ha alcuni paletti divelti dall'acqua. Il tratto successivo è da ripulire perché ci sono pezzi invasi dalla vegetazione che costringono a deviazioni, con molti rovi che pendono dall'alto.



4. Molti sono i segnali verticali caduti o divelti nei pressi dei guadi e delle salite/discese.



5. L'area di sosta di Pian di Coreglia è in buone condizioni e richiede solo taglio dell'erba.

6. Ripresa la ciclabile dopo il tratto su strada, in località Pendola, poco dopo l'inizio della ciclabile vera e propria c'è un albero abbattuto che ha rotto la staccionata in legno.



7. Il tratto di ciclabile dopo la piccola frana (vedi foto) ha un fondo molto dissestato da ripristinare.



8. Un successivo “buco” nella staccionata ed un tratto interrotto con temporanea deviazione sulla sinistra.



9. Dopo Cicagna abbiamo trovato un'interruzione che abbiamo superato e pochi metri più avanti una grossa frana, probabilmente dell'alluvione precedente, che richiede un grosso intervento.



10. In successione: piccola frana ...



11. ... altro albero abbattuto ...



12. ... guado distrutto ...



Sopralluogo di Valter Piva e Marco Veirana

Redazione di Marco Veirana, presidente FIAB Tigullio Vivinbici

marcoveirana@tiscali.it 339 1029558